

Przekrój A-A - inwentaryzacja
Skala 1:50

D

legary podłogowe
belki stropowe
polepa
ślepy pułap
deski
tynk wapienny

E

blacha falista
deskowanie ażurowe
krokwie

F

cementowy terasz
tynki wapienne
mur ceglany
tynki wapienne

A

wykładzina dywanowa
posadzka z desek
belki drewniane
podsypka piaskowa

B

wykładzina dywanowa
posadzka z desek
belki drewniane
kapa pruska
tynk wapienny

C

wykładzina dywanowa
legary podłogowe
belki stropowe
polepa
ślepy pułap
deski
tynk wapienny

INWENTARYZACJA
Budynku zlokalizowanego przy ul. M. Kopernika 9 w Łomży

INWESTOR:	Zakład Gospodarowania Odpadami Spółka z o.o. ul. Akademicka 22 18-400 Łomża	DATA:	16.05.2022
Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski Al. Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża			
TEMAT:			NR RYS.: 6
Tytuł rysunku:	Przekrój A-A- inwentaryzacja		SKALA: 1:50
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Żaneta Walendziak	Nr upr: PDL/0030/OWOK/15 PDL/BO/0125/15	PODPIS:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Andrzej J. Wszeborowski	Nr upr: SUW - 63/85 ZNŁ 409/1/05 PDL/BO/1715/01	PODPIS:

INWESTOR: Zakład Gospodarowania Odpadami Społeczna z o.o. ul. Akademicka 22 18-400 Łomża		DATA: 16.05.2022	
Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski Al. Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża			
TEMAT: INWENTARYZACJA Budynku zlokalizowanego przy ul. M. Kopernika 9 w Łomży		NR RYS.: 6	
TYTUŁ RYSUNKU: Przekrój A-A- inwentaryzacja		SKALA: 1:50	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Żaneta Walendziak	Nr upr: PDL/0030/OWOK/15 PDL/BO/0125/15	PODPIS:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Andrzej J. Wszeborowski	Nr upr: SUW -63/85 ZNL.409/1/05 PDL/BO/1715/01	PODPIS: